

01-01-2020

## Skift af impel

4 måneder til afgang - båden står ny poleret og opbevaret i hal på Thurø. Nu venter jeg på foråret hvor de sidste detaljer skal på plads inden afgang bl.a. ny bundmaling. Motor er tjekket af mekaniker, brændstofsfltre er skiftet.

I forberedelserne indgår også skift af impellen, som på en Yanmar motor 4LH-DTE sidder helt umuligt – se billede. Den røde pil viser at vandpumpen er gemt på siden af motorblokken og under fremspringet, så alt arbejde foregår i blinde. Desuden er der kun lige plads til at få sin arm ned mellem blokken og de 3 beholdere øverst i billedet.

Det tager flere dage inden det lykkes at få lirket gummi impellen ud af pumpe huset.

Det der bliver sagt disse dage, tåler ikke gengivelse på tryk.



Figur 1 Set fra toppen og lodret ned af siden på motor med de 3 beholdere monteret på væggen. Søvandsfilter, Brændstoffiler og ekspansions beholder til kølevand